

## 概要

 ステータス

非常に悪い

 問題の合計

44

 健全なシステム

Carly は全体として、あなたの Car に **28** のコントロールユニットを識別しました。

 概要

あなたの車には、**3** つの異なるシステム内に **1** つの重大な問題があります。私たちのメカニックは、これらの問題を最初に確認することをお勧めします



— Critical control units  
— Severe control units  
— Moderate control units

## 問題のあるシステム

エンジン

130C01

クランクシャフト - インテーク側カムシャフト、基準：アングル差が限界値外

致命的

最近の発生:  
135176 km

12B501

ラムダ センサー温度測定 (キャタライザー前) : 作動温度に達しない

ひどい

最近の発生:  
136045 km

---

CDB104

メッセージ (トランスミッション クランクシャフトトルク要求、0x0B0) なし、DME/DDE レシーバー、DKG トランスミッター、EGS

ひどい

最近の発生:  
135175 km

---

CDA604

メッセージ (トランスミッション クランクシャフトトルク要求2、0xA0) なし、DME/DDE レシーバー、DKG トランスミッター、EGS

ひどい

最近の発生:  
135175 km

---

130108

VANOS、インテーク側 : 制御エラー、ポジションに達しない

ひどい

最近の発生:  
135279 km

---

180001

キャタライザー : 効率が制限値を下回っている

ひどい

最近の発生:  
136079 km

---

180101

キャタライザー 2: 効率が制限値を下回る

ひどい

最近の発生:  
136079 km

---

CDB004

メッセージ (トランスミッション系データ、  
0×1AF) なし、DME/DDE レシーバー、EGS  
レシーバー

適度

最近の発生:  
135175 km

---

セントラルゲートウェイ

801C15

KI.30B 作動時のスリープ モード異常

適度

INFO 100604

flexrayエラーが発生

---

CD0420

ZGM、Flexray コントローラーがエラーを送  
信

適度

最近の発生:  
135288 km

---

INFO 100100

fcmスレーブとの接続喪失

最近の発生:  
135175 km

---

**INFO 930009**

Nsr eiリセット

---

**INFO 100203**

Dmソフトウェアエラー情報警告

最近の発生:  
135288 km

---

**INFO 100204**

監視メッセージ: システムコンテキスト信号の異常

最近の発生:  
135175 km

---

**INFO 100001**

Vcmresultsvtcheck - 同一性チェック: svtと認識されたsvtターゲットに違いがある

最近の発生:  
135327 km

---

**INFO 100601**

予期せぬ非同期状態flexraybus

最近の発生:  
135288 km

---

**INFO 101008**

解決できない曖昧なルーティング - sgがターゲットテーブルsvtにない

---

**INFO 100104**

HW weckgrund zgw

---

## ダイナミックスタビリティコントロール (DSC)

**INFO 480A18**

駆動力低減 - DSCコマンドによって駆動力低減がオフ - 情報レコード -

最近の発生:  
135175 km

---

## インストルメントクラスター

**INFO B7F69E**

組み合わせ: 組み合わせの中のmostノードの通信構成

最近の発生:  
135182 km

---

**INFO 93003F**

送信側ノード: 指定された関数のエラー

最近の発生:  
135182 km

---

## セントラル情報ディスプレイ

**INFO 800313**

ソフトウェアエラー: 予期せぬリセット

---

空調

801222

A/C コンプレッサー：DME/DDE作動許可がないためスイッチオフ

ひどい

最近の発生:  
135175 km

---

電話

INFO B7F1B7

Btリンク喪失

最近の発生:  
135323 km

---

助手席シート

802C1E

No seat adjustment due to engine start condition

致命的

最近の発生:  
136106 km

---

ジャンクションボックスモジュール

C90D9B

助手席シートヒーター：LINコンポーネントの不具合

致命的

最近の発生:  
135175 km

---

INFO 002040

Pdc: ウォッチドックタイムアウトによるリセット

最近の発生:  
135175 km

---

INFO 002044

K-LIN 5: 非同期LIN管理

最近の発生:  
135182 km

---

INFO 002031

Vsm: イベントvehiclestate

最近の発生:  
135175 km

---

アクティブステアリング

INFO 160086

SECU - DEMイベントKFC frphys init (secu)

最近の発生:  
135175 km

---

**800FC6**

右ヘッドライト ドライバー モジュールの内  
部不具合

適度

最近の発生:  
135816 km

**800FC3**

左ヘッドライト ドライバー モジュールの初  
期化エラー

適度

最近の発生:  
135829 km

**800FC8**

左ヘッドライト ドライバー モジュール  
(TMS)LIN バス：通信エラー

適度

最近の発生:  
135810 km

**800FC9**

右ヘッドライト ドライバー モジュール  
(TMS)LIN バス：通信エラー

適度

最近の発生:  
135810 km

**INFO C90402**

テストdtc: 診断マスターキューを削除

最近の発生:  
135829 km



800F92

ウェルカム ライト リピート ロック作動

適度

最近の発生:  
135555 km

---

一体型シャシーモジュール

INFO 482627

セントラル故障メモリロックがアクティブ

最近の発生:  
135175 km

---

リアアクスル

INFO 2B0105

DEMイベントKFC slgs起動PWM

最近の発生:  
135175 km

---

INFO 2B010B

DEMイベントKFC slgs起動PWMk

最近の発生:  
135175 km

---

INFO 2B0118

DEMイベントKFC skeがfktエラー

最近の発生:  
136019 km

---

**INFO 2B009E**

DEMイベントKFC情報frphys reinit

最近の発生:  
135175 km

---

テレビチューナー

**INFO 4B0048**

DTC故障メッセージ

最近の発生:  
135288 km

---

ラジオ

**INFO 93000F**

mostノード: 一つ以上の機能ブロックをサインアウト

---